

## Rasenmäher

### Zuständigkeit: **Arbeitgeber**

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Brand- und Explosionsgefährdung	Verschiedene Verletzungen durch Explosion bzw. Brand (Benzin usw.)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lagerung des Benzins muss in einem eigenen Raum (brandgeschützter Raum) oder extern vom Gebäude erfolgen</li> <li>Beim Umgang mit entzündlichen Substanzen darf nicht geraucht oder mit offenen Flammen hantiert werden</li> <li>Siehe Brandrisikobewertung</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko $R = W \times S$	8	Mittel

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen	Gehörschäden, Herz-Kreislaufkrankungen, Stress durch Lärm und verschiedene Verletzungen an den oberen Gliedmaßen durch Hand-Arm-Vibrationen oder Schäden an der Wirbelsäule durch Ganzkörpervibrationen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehörschutzmittel zur Verfügung stellen</li> <li>Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum begrenzen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	Gering

Gefahrstoffe	Allergien, Verätzungen, Reizungen, Vergiftungen, Verbrennungen durch Hautkontakt, Einatmen oder Verschlucken von Gefahrstoffen (z.B. Benzin und Mineralölen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Handschuhe zur Verfügung stellen</li> <li>Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefahrenstoffe</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	Gering

Thermische Gefährdung	Verbrennungen durch Kontakt mit heiße Medien/Oberflächen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Kontakt mit heißen Teilen vermeiden</li> <li>Bei Bedarf hitzebeständige Handschuhe zur Verfügung stellen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	Gering

### Zuständigkeit: **Arbeitnehmer**

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Brand- und Explosionsgefährdung	Verschiedene Verletzungen durch Explosion bzw. Brand (Benzin usw.)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Nachfüllen des Treibstoffes abwarten, bis der Motor abgekühlt ist</li> <li>Das Betanken im Freien durchführen und beim Umgang mit entzündlichen Stoffen nicht rauchen oder offene Flammen verwenden</li> <li>Die Lagerung des Benzins muss in einem eigenen Raum (brandgeschützter Raum) oder extern vom Gebäude erfolgen</li> </ul>		

RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten					
Stand: 01.03.18		Rev. Nr.: 0		2 von 3	

					• Kontakt mit heißen Teilen vermeiden
Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko R = W x S
					8
					Mittel

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen	Gehörschäden, Herz-Kreislaufkrankungen, Stress durch Lärm und verschiedene Verletzungen an den oberen Gliedmaßen durch Hand-Arm-Vibrationen oder Schäden an der Wirbelsäule durch Ganzkörpervibrationen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Die zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel verwenden</li> <li>Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum begrenzen</li> </ul>
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko R = W x S
					4
					Gering

Gefahrstoffe	Allergien, Verätzungen, Reizungen, Vergiftungen, Verbrennungen durch Hautkontakt, Einatmen oder Verschlucken von Gefahrstoffen (z.B. Benzin und Mineralölen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Kontakt mit Benzin und/oder Mineralölen auf ein Minimum begrenzen</li> <li>Die zur Verfügung gestellten Handschuhe verwenden</li> <li>Keine mit Öl oder Benzin getränkten Stoffe einstecken</li> <li>Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefahrenstoffe</li> </ul>
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko R = W x S
					4
					Gering

Mechanische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen durch unkontrolliert bewegte Teile (z.B. Schleudern von Teilen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Verwendung des Rasenmähers:</li> <li>Bedienungsanleitung lesen, die vorgesehenen Sicherheitsvorschriften einhalten</li> <li>Die korrekte Fixierung der Abdeckungen überprüfen</li> <li>Im Arbeitsbereich dürfen sich keine anderen Personen aufhalten</li> <li>Reparaturarbeiten und Wartungsmaßnahmen bei abgestelltem Motor durchführen</li> <li>Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden</li> </ul>
Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko R = W x S
					8
					Mittel

Thermische Gefährdung	Verbrennungen durch Kontakt mit heißen Medien/Oberflächen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt mit heißen Teilen vermeiden (eventuell Schutzhandschuhe tragen)</li> <li>Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden</li> </ul>
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko R = W x S
					4
					Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG												
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich:												
												
x	hitzebeständig	festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle		lange Hosen								

## INFORMATION UND AUSBILDUNG



- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.
- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken